

So identifizieren Sie möglicherweise davon betroffene Akkus

Die folgende Tabelle enthält eine Liste potenziell betroffener Produktserien:

Compaq				
Compaq CQ45 (B)	Compaq CQ58 (B)			
HP ENVY				
HP ENVY dv6 (G)				
HP Pavilion				
HP Pavilion 14 (S)	HP Pavilion g4 (S)			
HP Pavilion 15 (S)	HP Pavilion g6 (S)			
HP Pavilion 17 (S)	HP Pavilion g7 (S)			

HP				
HP 240	HP 450	HP 650	HP 250 G1	HP 1000 (B)
HP 245	HP 455	HP 655	HP 255 G1	HP 2000 (B)
HP 246				
HP ProBook				
HP ProBook 440 G0	HP ProBook 450 G0	HP ProBook 470 G0	HP ProBook 4440s	
HP ProBook 440 G1	HP ProBook 450 G1	HP ProBook 470 G1	HP ProBook 4441s	
HP ProBook 445 G1	HP ProBook 455 G1	HP ProBook 470 G2	HP ProBook 4445s	
			HP ProBook 4446s	
			HP ProBook 4540s	
			HP ProBook 4545s	

Die unten aufgeführten Produkte sind mit den betroffenen Akkus kompatibel, wurden aber nicht mit diesen zusammen geliefert:

Compaq				
Compaq 435	Compaq 436			
Compaq Presario				
Compaq Presario CQ42 [B]	Compaq Presario CQ56 [B]	Compaq Presario CQ62	Compaq Presario CQ72	
Compaq Presario CQ43 [B]	Compaq Presario CQ57 [B]	Compaq Presario CQ62 [B]		
Compaq Presario CQ45 [B]	Compaq Presario CQ58 [B]			
	Compaq Presario CQ58			
HP ENVY				
HP ENVY 15 [G]				
HP ENVY m6				
HP ENVY TS 15				
HP Pavilion				
HP Pavilion dv6 [S]				

HP				
HP 243 G1	HP 430	HP 630	HP G42 [B]	HP 2000
	HP 431	HP 631	HP G56 [B]	
	HP 435	HP 635	HP G62 [B]	
	HP 436	HP 636	HP G62 [S]	
			HP G72 [B]	
HP ProBook				
HP ProBook 4330s	HP ProBook 4435s	HP ProBook 4530s		
HP ProBook 4331s	HP ProBook 4436s	HP ProBook 4535s		
		HP ProBook 4730s		

Muster von Seriennummern

Die Seriennummern der Produkte mit möglicherweise betroffenen Akkus haben folgende Muster:

Muster von Seriennummern: xxx311xxxx - xxx444xxxx